



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Burster

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
1240-0.01	Resistencia de calibración, 10 mΩ, clase 0.02
1240-0.1	Resistencia de calibración, 100 mΩ, clase 0.02
1406/08	0,01OHM -10 * 10KOhm
2316-P001	Software de dispositivos y documentación
2316-V0001	Miliohmímetro RESISTOMAT
2316-Z001	Kit de montaje en rack de 19 pulgadas
2381-V001	Dispositivo de sujeción
2392-V001	sensor de temperatura
8402-6005	Miniatura - Célula de carga
8402-6010	Celda de carga
8414-5050-V010	Celda de carga de compresión en subminiatura con protección contra sobrecargas, 50 N
8431-6002	Sensor de fuerza en miniatura de precisión
8435-6001-N000S000	Celda de carga de tensión y compresión en miniatura, 1000 N
8524-6005-S000S000	Celda de carga de tensión y compresión de precisión, 5000 N
86413-5005-V501	Sensor de par giratorio con transmisión de anillo deslizante, 500 Nm
8712-50	Potenciómetro
8713-10	Potentiometrischer Wegtaster
8741-5025-V501	Sensor de posición inductivo
91ABG	Ajustar una cadena de medición
9243-IP65	Módulo amplificador para sensores de galgas extensométricas, protección IP65
2329-K001	cable de medición
9900-V165	Conector de acoplamiento MIN-D
2328-Z001	Pirómetro
9900-V209	Clavija de acoplamiento
9900-V609	Conector D-sub de 9 pines
2329-P001	Software Labwindows
8661-5100-V0110	Sensor de par de precisión con transmisión de señal sin contacto, 100 Nm
8690-5150-V426	Acoplamiento de fuelle metálico para sensores de par
2304-V005	Ohmímetro digital RESISTOMAT
8524-6020-S000S000	Sensor de fuerza de presión de tren de precisión
8600-2112-R-5010	convertidor
2382A	mandril
2300-Z003	Caja de transporte de un material de madera
8661-4100-V0000	sensor de par dinámico de precisión



Producto	Descripción
8431-5500-N000S000	Sensor
8413-10N	CÉLULA DE CARGA
4489-K	Indicador digital de proceso para sensores de galgas extensométricas
8740-5025	Sensor
8402-6050-S000S000	Celda de carga
9235	Amplificador de medición en línea
8712-100	Potenciométrico momentáneo
1240-0.0002	Resistencias de calibración
1240-0.0005	la resistencia de calibración
1240-0.001	Resistor de calibración
1240-0.002	la resistencia de calibración
1240-0.05	Resistor de calibración
1406	Década de resistencia de alta precisión
8201-5100-H391A	Transmisor de presión de alta precisión
8201-5800-N391A	Sensor de presión
8411-20	Celda de carga
8413-20	Celda de carga de compresión en subminiatura, 20 N
8411-5	Célula de carga de tensión y compresión en subminiatura, 5 N
4592	La bolsa de cuero
4498	1 par de conector banana con conexión de terminal
45DKD-4501	Certificado de calibración DAkkS para simulador Pt100 modelo 4501
Digiforce 9307	Controlador de fuerza/desplazamiento X-Y
2329-Z004	Kit de montaje
Calibration certificate for 4462-V200	Certificado de calibración para amplificador puente modelo 4462-V200
8402-6020-S000S000	Celda de carga en miniatura
99591-000A-0090100	Cable de conexión
2304-P001	Software de dispositivo y documentación para RESISTOMAT 2304.
2304-Z010	Resistencia de calibración
8712-10	potenciometro
8713-50	Potentiometrischer Wegtaster
4304.4001 (0225-1208)	red de filtro combinado Schurter FKH2-50-1 / I -
8524-6001	sensor de fuerza Train-presión
8741-5001-5010	Sensor de desplazamiento LVDT DC/DC con resorte, rango de 1 mm
8741-5025	sensor
8741-5050	Sensor de trayectoria inductivo
1240-500	Resistor constante
8712-125 mm	Sensor de desplazamiento potenciométrico, rango de medición de 125 mm
8661-5020-V0000	Sensor de par de precisión, 20 Nm, transmisión sin contacto
1240-100	Resistencia a la calibración
2304-V105	Unidad automática de inspección y prueba RESISTOMAT® de alta precisión
8431-6005	Celda de carga de tensión y compresión miniatura de precisión, 5 kN
8431-6010-N000S000	Sensor de fuerza en miniatura de precisión
8661-5010-V0000	Sensor de par giratorio de alta precisión, 10 Nm, transmisión sin contacto



Producto	Descripción
8580-V004	Botón de introducción de carga para células de carga con rosca M4
8435-5500-N000S000	Sensor de fuerza de compresión
86403-5160	sensores de par
99553-000A-0110030	cable de conexión, longitud 3 m
Display and Control unit for 8661-5010-V0000	Pantalla y unidad de control para sensor de par de precisión modelo 8661-5010-V0000
23WKS-2316-V0000	Certificado de calibración de fábrica
23DKD-2316-V0000	Certificado de calibración DAKKS tipo RESISTOMAT 2316-V0000
23WKS-2316-V0001	miliohmímetro
23DKD-2316-V0001	Certificado de calibración
2316-V0000	Kelvin-Messzangenpaar (groß)
8432-5050	Sensor de fuerza en miniatura de precisión
8524-6002-S000S000	Sensor de fuerza de tensión y compresión de precisión
85DKD-85DX-6200	certificado de calibración
9310-V0000	Monitorización de presión, unión y cierre
9310-V0103 obsolete	Controlador
99004	enchufe de acoplamiento
9900-K333	RS 232
2316-Z002	Interruptor de selección de programas dispositivo externo
2316-Z003	interruptor de pie externo para la medición de inicio / parada
2316-Z010	conjunto de calibración
9900-V172	enchufe de acoplamiento
8415-5500	Cargar miniatura Cell
8738-DK830R	Botón Trayectoria incremental
8532-6001	célula de carga
8709-5025	El desplazamiento del sensor potenciométrico
2385-V001	Par de pinzas medidoras Kelvin (pequeñas)
8523-5100	Sensor de compresión de tensión
9180-V0000	Danza digital
8432-6001	Celda de carga de tensión y compresión miniatura de precisión con protección contra sobrecargas, 1 kN
9310-V0003	DIGIFORCE 9310 en tabla combinada
4501	Simulador Decade Pt100 para simulación de temperatura
8741-5005-V511	Linear desplazamiento transductor
2381	Dispositivo de sujeción en seco
2388	tira de protección de alambre
8661-5020-V0200	sensor
8661-5050-V0200	sensor
8627-5500	Sensor de par estático con conexión de brida, 5000 Nm
8661-5200-V1110	Sensor de par dinámico dual
8661-6001-V1112	Sensor de par dual
4462-V200	Alta precisión de calibración
9900-K342	Juego de cables de prueba
8661-5020-V1200	sensor de par
8661-5020-V3200	Sensor de par giratorio de alta precisión con interfaz USB, 20 Nm



Producto	Descripción
9405	Controlador de procesos DIGIFORCE® 9405 para monitorear los procesos de unión y ajuste a presión
9311-P100	Software de PC DigiControl para DIGIFORCE® 9311
9310-Z001	Accesorio
4462-V210	Fuente de calibración de alta precisión DIGISTANT® para voltaje, corriente y termopares
9181-V2000	Controlador
2386-V001	Consejos de medición
2323	Medidor de resistencia de precisión RESISTOMAT®
8709-5050	sensor de desplazamiento
8435-6005	Compresión de la célula de carga
92ABG	Compensación de la cadena de medición para el modelo de sensor e indicador 92xx
BUR400 616 Type 4462-V210	Fuente de calibración de alta precisión DIGISTANT® para voltaje, corriente y termopares
8661-5200-V0100	Sensor de par de precisión
99540-000F-0520030	Cable
8580-V008	botón de control de carga
8580-V012	Lasteinleitungsknopf
8524-6010-S000S000	sensor de fuerza Train-presión
2381-K006	Cable de conexión para los modelos RESISTOMAT® 2316 y 2329
2316-V0000	Miliohmímetro RESISTOMAT con interfaz RS232
8709-5200	sensor de desplazamiento
86-2800-5200	Brida giratoria de medición de par con transmisión de señal sin contacto, 2000 Nm
Option 103562	Opción de medición de velocidad para sensores de par
Option 113627	Certificado de calibración para sensores de par
8690-5002-V1060	acoplamiento
2316-Z011	conjunto de calibración
86413-5100-V501	Sensor de par
8435-6002	célula de carga de compresión
8524-6020	Célula de carga
DAkKS- Kalibrierschein für Milliohmometer RESISTOMAT mit RS232	Certificado de calibración acreditado para el miliohmímetro RESISTOMAT
9900-K453	convertor de interfaz
8661-5050-V0000	Sensor de par giratorio de alta precisión con transmisión de señal sin contacto, 50 Nm
2381 50-1000mm	Dispositivo de sujeción para la medición de la resistencia del cable
1240-0.0001	Resistencia
1240-1.0	Resistencia de calibración
1282-0.001	Precisión de alta carga de resistencia de medición 1 mOhm
Resistomat 2323	Microohmímetro portátil que funciona con baterías
2323-Z001	Set de calibración para RESISTOMAT® 2323
23DKD-2323	Certificado de calibración DAkKS para RESISTOMAT® 2323
2387-V001	Par de sondas de prueba de Kelvin
1407	Potenciómetro de precisión para medición de ángulos y posiciones



Producto	Descripción
8402-6010-S000S000	Celda de carga de compresión en miniatura, 10 kN
9307-V0000	Controlador de procesos DIGIFORCE® 9307 para monitorear los procesos de unión y ajuste a presión
9300-Z003	Kit de fijación para montaje en panel
8710-100	El desplazamiento del sensor potenciométrico
8431-5100-V201	Celda de carga de tensión y compresión miniatura de precisión, 100 N
99209-591A-0090030	Cable conector para DIGIFORCE® 9307, 9310, 9311
8227-5005-V334	Resistor de precisión, 5 Ω
Interfaccia EtherCAT Vxxx1	Interfaz para EtherCAT en automatización industrial
Interfaccia Profibus Vxxx2	Interfaz para Profibus en automatización industrial
Interfaccia Profinet Vxxx3	Interfaz para Profinet en automatización industrial
Interfaccia EtherNet/IP Vxxx4	Módulo de interfaz
Vx2xx for 9307	Medición de resistencia
9307-P100	Software
8820-5350	Codificador angular
8712-125	Sensor de trayectoria potenciométrica
42520	sonda de laboratorio estándar
8523-6001-S000S000	Celda de carga de tensión y compresión
9163-V00000	Indicador digital
8417-5020-N000S000	Celda de carga de tensión y compresión en miniatura
8413-5010-N0B0S000	
9243	Amplificadores
9250-V000000	Amplificador de instrumentación universal
8435-5500-V204	
8402-6100-S000S000	Sensor de presión miniatura
8661-5001-V000	Sensor de par de precisión
8710-150	Potenciométrico
9186-V3100	Indicador digital
9900-K336	Conector Sub-D de 9 pines
9900-K361	convertidores
8402-6005-S000S000	Celda de carga de compresión en miniatura
8661-4500-V0000	
9310-V0001	Monitor Digiforce Press-fit, de unión y de cierre
9236-V300	Amplificador SG de 3 canales
8712- 25	Sensor de vía potenciométrica
8414-5050- B000S000	Sensor de fuerza de presión en miniatura
8413-5010-N000S000	Sensor de fuerza de presión en subminiatura
8431-6005-N000S000	Celda de carga de tensión y compresión en miniatura de precisión
8431-6001-V000000D	Sensor de fuerza en miniatura de precisión
99130	Cable de conexión
8661-5010-V0002	Sensor de par giratorio de alta precisión
8661-5010-V0102	Sensor de par de precisión
8661-5010-V0202	Sensor de par de precisión
8661-5010-V0402	Sensor de par de precisión
8526-6001-S000S000	Sensor de fuerza de presión



Producto	Descripción
9236-V000	Amplificador
8432-6002-N000S000	Celda de carga de tensión y compresión en miniatura de precisión con protección contra sobrecargas
8416-6005-N000S000	Celda de carga de compresión ultraminiatura
8431-5200- N000S000	Celda de carga de tensión y compresión en miniatura de precisión
8511-5200 range 200N	Sensor de fuerza con haz de flexión en miniatura
8511-5020 range 20N	Celda de carga de viga doblada en miniatura
8432-5100-V000000A	Sensor de fuerza en miniatura de precisión
8661-5005-V0000	Sensor de par de precisión
8402-6010- N000S000	Celda de carga de compresión en miniatura
8713-25	Sensor de desplazamiento potenciométrico de precisión
8524-6050-N000S000	Celda de carga de compresión y tensión de precisión
8524-6050-S000S000	Celda de carga de compresión y tensión de precisión
8435-6002-N000S000	sensor de fuerza de presión de tracción
8431-6002-N000S000	Sensor de fuerza miniatura de precisión
8431-6002-N00ES000	Sensor de fuerza miniatura de precisión
84WKS-84DZ-6200	Certificado de calibración de fábrica
84DKD-84DZ-6005	Certificado de calibración de fábrica
8523-5100-S000S000	Sensor de fuerza de presión de tracción
8431-5050- N000S000	Celda de carga de tensión y compresión en miniatura de precisión
1240-2	Resistencia a la calibración 2 ohmios
8510-5020-N000S000	Sensor de fuerza de haz de flexión miniatura
8690-5150-V26260	acoplamiento de fuelle metálico
8695-5150-V26260	acoplamiento de fuelle metálico
9311-V0003	DIGIFORCE 9311 en carcasa combinada de mesa/panel
8523-5500-N000S000	Sensor de fuerza de presión de tracción
1240-1	Resistencia a la calibración 1 ohm
12DKD-1240	Certificado de calibración DKD
12WKS-1240	Certificado de calibración de fábrica
85043-1 MN	celula de carga
8438-6001-N000S000	Sensor de fuerza de anillo miniatura
8719-5200	Sensor de desplazamiento potenciométrico
8402-6020- N000S000	Celda de carga de compresión en miniatura
8435-6005-N000S000	Celda de carga de tensión y compresión en miniatura
7281-V0000	Dispositivo de calibración de alta precisión
2382L	mandril
Type:2381-V001	plantilla
23DKD-2304	Certificado de calibración con símbolo de acreditación (DAkKS) para tipo RESISTOMAT 2304.
23WKS-2304	Certificado de calibración de fábrica para RESISTOMAT® 2304
42DKD-F	Certificado de calibración DKD/DAkKS para dispositivos de medición de fuerza
9941	Tapón de acoplamiento
8661-4500-0000	Sensor de par giratorio de alta precisión
9900-V539	Conector M16 de 12 pines



Producto	Descripción
8432-5050-N0B0S000	Celda de carga de precisión
8438	Celda de carga anular en miniatura
9900-K349	Cable de conexión USB
8431-6005-N00ES00C	Sensor de fuerza miniatura de precisión
8431-6005-N000S00C	Sensor de fuerza miniatura de precisión
8524-6010-N000S000	sensor de fuerza de compresión de tracción de precisión
8524-5500-S000S000	Célula de carga
8524-6002-V400	Celda de carga
8661-5050-V0010	Sensor de par giratorio de alta precisión con interfaz USB
8661-5050-V0110	Sensor de par giratorio de alta precisión con interfaz USB
8661-5100-V0000	Sensor de par giratorio de alta precisión
8661-5050-V1000	sensor de par de precisión
8661-5002-V0000	Sensor de par giratorio de alta precisión
99540-000F-0520050	
99539-000F-0520050	Cable de conexión M16 de 12 pines
8695-5002-V06080	Acoplamiento de fuelle metálico
8695-5010-V06140	Acoplamiento de fuelle metálico
8695-5010-V08140	Acoplamiento de fuelle metálico
8695-5060-V26140	Acoplamiento de fuelle metálico
8695-5010-V08190	Acoplamiento de fuelle metálico
8695-5060-V26190	Acoplamiento de fuelle metálico
8695-5060-V26240	Acoplamiento de fuelle metálico
1240-200	Resistencia de calibración
8438-6100-N000S000	sensor de fuerza anular en miniatura
9250-V000010	Módulo amplificador para DMS
9251-V3000	Controlador PROFINET Feldbus
9163-V04100	Amplificador Precision Bridge
4291-0	enchufe de acoplamiento
8526-6500-NXR0S000	sensor de fuerza de presión
99643-000A-0570030	cable de interconexión
45WKS-4501	Certificado de calibración de fábrica para el modelo 4501 del simulador Decade Pt100
2381-K001	Resistor de precisión
DAkKS Calibration Certificate for 8661-5050-v1000	Certificado de calibración
DAkKS Calibration Certificate for 8661-5002-v0000	Certificado de calibración DAkKS para sensor de par de alta precisión modelo 8661-5002-V0000
DAkKS Calibration Certificate for Burster RESISTOMAT 2316	Certificado de calibración DAkKS para Burster RESISTOMAT 2316
8690-5010-V-08-14-0	Acoplador mecánico serie 8690 Burster
86DKD-LR-5200	Certificado de calibración DAkKS para sensor de par modelo 8661-5200
8661-Z002	Bloque de montaje para sensores de par
8695-5030-V15140	Acoplamiento de fuelle metálico para sensores de par
86E	Acoplamiento de fuelle metálico para sensores de par
8821-3600-V100	Sensor de rotación incremental



Producto	Descripción
2329-Z006	Cable de conexión para RESISTOMAT® 2304
23DKD-2329	Certificado de calibración DKD para RESISTOMAT tipo 2329
23WKS-2329	Certificado de calibración de fábrica para RESISTOMAT tipo 2329
8511-5020-N000S000	haz de flexión: sensor de fuerza,
84DKD-84DZ-5500	Celda de carga por compresión de tensión
8526-6005-N000S000	Celda de carga de compresión
8526-6005-S000S000	Celda de carga de compresión
8500-6500-K450	Sensor de fuerza de compresión
2329	medidor de resistencia
8511-5050-N000S000	Sensor de fuerza de haz de flexión en miniatura
2316-V001	Dispositivo de medición de resistencia
8400-B001-6001	CÉLULA DE CARGA DEL PEDAL PARA LAS FUERZAS DE ACCIONAMIENTO DEL PEDAL
8695-5030-V15190 / 86E	acoplamiento de fuelle metálico para sensores de par
8524-6020-S0B0S000	Sensor de fuerza de tensión y compresión de precisión
8523-5200-N000S000	Celda de carga
8400-B001-6002	Célula de carga del pedal para las fuerzas de accionamiento del pedal
7281-V0001	Dispositivo móvil de calibración y prueba de alta precisión
8661-Z001	Bloque de montaje para sensores de par
8661-Z003	Bloque de montaje para sensores de par
8526-6010-SFB0S000	Sensor de fuerza de presión
8526-6100-SFB0S000	Sensor de fuerza de presión
8695-5060-V26320	acoplamiento de fuelle metálico para sensores de par
8695-5060-V15190	acoplamiento de fuelle metálico para sensores de par
8695-5030-V15110	acoplamiento de fuelle metálico para sensores de par
8695-5002-V06110	acoplamiento de fuelle metálico para sensores de par
8695-5030-V26110	acoplamiento de fuelle metálico para sensores de par
8695-5002-V06060	acoplamiento de fuelle metálico para sensores de par
8695-5002-V06050	acoplamiento de fuelle metálico para sensores de par
8695-5010-V06190	Acoplamiento de fuelle metálico
8712-10 /Sn: 87 16470205	Sensor de vía potenciométrica
8427-6010-N000S000	Sensor de presión de tensión de bajo coste
8656-5050-V01020	sensor de par
8201-5010-N391A	transmisor de presión de precisión
8526-6020-S000S000	Sensor de fuerza de presión de precisión
8709-5250	Sensor de desplazamiento potenciométrico
8451-6100-N000S000	Celda de carga de prensas para prensas manuales y automáticas
8661-6001-V1212	sensor de par de alta precisión
4420-V001	CALIBRADOR UNIVERSAL
8524-6005-NF00S000	Celda de carga de tensión y compresión de precisión
9311-V0102	Indicador de proceso digital
9311-V0103	Monitorización DIGIFORCE® X/Y
8627-6001	sensor de par, no giratorio,
8552-6005-B000SEE0	Celda de carga de compresión de precisión
8431-5100-NLB0S000	Celda de carga de precisión



Producto	Descripción
8432-5020-N000S000	Sensor de fuerza en miniatura de precisión
2381-K003	Cables de conexión RESISTOMAT
8526-6050-S000S000	Celda de carga de compresión en miniatura
8526-6001-SB00S000	sensor de fuerza de compresión
8416-5500-N000S000	Celda de carga ultraminiatura
8739-5010-V302	Sensor de desplazamiento LVDT con amplificador EN LÍNEA
8417-5500-N000S000	Celda de carga de tensión y compresión en miniatura
8431-5100-N000S000	Celda de carga de tensión y compresión en miniatura de precisión
8526-6100-S000S000	Celda de carga de compresión
8526-6100-S0J0S000	Celda de carga de compresión con señal de salida estandarizada
8432-5200-N000S000	Sensor de fuerza en miniatura de precisión
8432-5200-N00ES000	
8500-B002-6030	Celda de carga de compresión de precisión
99540-000E-0270030	cable de conexión
99540-000B-0270030	Celda de carga de compresión
99163-540A-0150030	cable de conexión
1240-5	Resistor constante
8402-6050-N000S000	Celda de carga de compresión con señal de salida estandarizada
Model 2316-V0001	Miliohmímetro RESISTOMAT para producción y laboratorio
8661-5001-V2100	Sensor de par de alta precisión
99539-000F-0520030	Cable de conexión
8695-5002-V08100	Celda de carga de compresión de precisión
8695-5002-V05100	Acoplamiento de fuelle metálico
8719-5050-V001	Sensor de desplazamiento potenciométrico
8524-6002-S000S400	Celda de carga de tensión y compresión de precisión
8739-5005-V503	Sensor de desplazamiento inductivo con amplificador EN LÍNEA
8580-V024	sonda táctil
9307-V0101	Control de ajuste a presión DIGIFORCE® 9307
9307-V0201	Control de ajuste a presión DIGIFORCE® 9307
8719-5300-V001	Sensor de desplazamiento potenciométrico
99540-000F-0520100	
8661-5020-V3100	Sensor de par giratorio de alta precisión
0093-0741	tarjeta de alimentación para 9307-V0101
1282-0.1	Resistencias de precisión de alta capacidad
12DKD-1282	Certificado de calibración con símbolo de acreditación (DAkKS)
12WKS-1282	certificado de calibración de fábrica
4489-J	Calibrador de precisión DIGISTANT®
1240-10 Ohm	Resistencia a la calibración
8709-Z001	Accesorio de montaje para sensores de desplazamiento
8661-5200-V0000	Sensor de par giratorio de alta precisión
8415-6005-NG00S000	Celda de carga de compresión en miniatura
8415-5200-NG00S000	Celda de carga de compresión en miniatura
8645-5005	Sensor de par rotativo sin contacto
8645-z003	Pinza para sensor de par modelo 8645 (hasta 17,5 N·m)
8201-5050-H021A	Transductor de presión de alta precisión



Producto	Descripción
2317-V0000	Micro ohmímetro
8431-6020-N000S000	Celda de carga de tensión y compresión en miniatura de precisión
8415-5200-BGF0S000	sensor de fuerza de compresión en miniatura
9236-V400	Amplificador de medición en línea de cuatro canales para sensores DMS
99209-580A-0110002	cable adaptador
7281-Z001	Fuente de alimentación para 7281
7281-Z002	Estuche de aluminio para TRANS CAL 7281 y accesorios
7200- SUITCASE	caja de aluminio
7281-P101	Licencia de usuario único para TRANS CAL 7281
72WKS-7281-00	Calibración ISO/de fábrica para TRANS CAL tipo 7281
72DKD-7281-00	Certificado de calibración con símbolo de acreditación (DAkkS) para TRANS CAL tipo 7281.
8738-DK812R5	Transductor de desplazamiento incremental de alta precisión
8709-5150	Accesorio de montaje para sensores de desplazamiento
8709-Z002	Accesorio de montaje para sensor de desplazamiento potenciométrico
8741-5050-V302	Transductor de desplazamiento inductivo con amplificador integrado
8414-5050-N000S000	sensor de fuerza de compresión en miniatura
8526-5200-N000S000	Sensor de fuerza de compresión
86413-5005	
2381-K006 / connection cable for 2381	cable de conexión
8655-5160-V0001	Sensor de par giratorio con medición de velocidad integrada
1240-0.005	Resistor de calibración de alta precisión
8656-5050-V00020	Sensor de par giratorio de precisión
8427-5200-N000S000	Celda de carga de tensión y compresión de bajo costo
8712-150	Transductor de desplazamiento potenciométrico
2354-6020-V0310	Resistor de precisión
8432-5020-N000S010	Sensor de fuerza de compresión
8416-5100-N000S000	sensor
8402-6005-N000S000	sensor
8526-6050-N0T0S000	Celda de carga
8526-5500-N0T0S000	Sensor de fuerza de compresión
8526-6002-N0T0S000	Sensor de fuerza de compresión
8526-6005-N0T0S000	Sensor de fuerza de compresión
8526-6010-N0T0S000	Sensor de fuerza de compresión
8526-6020-N0T0S000	Sensor de fuerza de compresión
1240-20	Resistencia a la calibración
7200-CASE	caja de aluminio
8402-6002-S000S000	Celda de carga de compresión en miniatura
8524-6001-S000S000	Sensor de fuerza de presión de tracción de precisión,
5501-Z004	Set de montaje
8552-5500...6025	Celda de carga
9307-OPT-VXXX1	DIGIFORCE® 9307 Opción VXXX1
9307-OPT-VXXX2	Opción de interfaz PROFIBUS DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VXXX3	Opción de interfaz EtherNet/IP DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VXXX4	Opción de interfaz EtherCAT DIGIFORCE® 9307



Producto	Descripción
9307-OPT-VX1XX	Opción de interfaz analógica/incremental DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VX2XX	Opción de interfaz PROFINET DIGIFORCE® 9307
93ABGIT	Calibración de la cadena de medición
4462-OPT-VX1X	Opción de simulación de termopar DIGISTANT® 4462
4462-OPT-VXX1	Opción de rango extendido de voltaje/corriente DIGISTANT® 4462
4485-V001	Giunto
8526-6100-N000S000	Celda de carga
2386-V803	Pinzas eléctricas
8402-6005-SLBZS000	sensor de fuerza de compresión en miniatura
8416-5050-N000S000	Celda de carga
8432-5500-N000S000	CÉLULAS DE CARGA
8416-5020-B000L000	
8524-6002- N000S000	Celda de carga
8526-6020-N000S000	
8416-5020-N000S000	
8416-OPT-BXXXXXX	
8416-OPT-XXXXLXXX	
9206ABGIT	
9206-P100	
9206-P200	
8719-5450	
8719-5500	
8740-5050	
874X-OPT-V514	
4506	
4506S	
4591	
8402-6005-SL00S000	célula de carga
8432-5500-E000S000	
2354-6020-V0000	
8524-6001-N000S000	
8661-5020-V0102	
8661-OPT-VX1XX	Opción de medición angular
8661-OPT-VXXX2	Opción clave en el husillo
8526-5500-N000S000	
8661-5020-V0202	Sensor de par
8431-6001-NG0ES000	
8661-5020	Sensor de par
8661-OPT-VX2XX	Opción de medición de ángulo y velocidad
92ABGIT	Calibración de la cadena de medición:
9251-VX200	Módulo controlador de bus
8431-6001-N000S000	Celda de carga en miniatura
84XX-OPT-XGXXXXXX	
2381-Z-001	Barra de calibración
8511-5200-N000S000	



Producto	Descripción
7281-V0011	
8526-6010-S000S000	
8414-5010-N000S000	
8451-6100-N0B0S000	SENSOR DE FUERZA DE PRESIÓN
84XX-OPT-XXBXXXXX	
8739-5010-V501	
7281-OPT-VXXX1	
7281-P100	
7281-CASE	
72ABIGT	
85XX-OPT-XXBXXXXX	
85XX-OPT-XXTXXXXX	
1240-0.02	
1240-0.2	
1240-0.5	
8695-5002-V08080	acoplamiento de fuelle metálico
8415-6002-N000S000	Celda de carga en miniatura
8718 150	
8718-100	sensor de posición
8524-5500-S000S400	
8431-5200-N0B0S000	Precision Miniature Tension and Compression Load Cell
Type 2381	Barra tensora de roscas
2390	
8661-5200-V0010	sensor de par de alta precisión
9307-V0204	
8661-4050-V0200	
99163-540A-0520030	
8661-5010	
8661-5200	
8661-OPT-VX4XX	
8661-5500	
2311-V0000	
8661-5010-V0400	
2311-V1000	
2311-V2000	
2311-OPT-VXXX1	
2311-OPT-VXXX3	
2311-OPT-VXXX4	
2385-V001-2311	
2386-V001-2311	
2387-V001-2311	
99209-111A-028-0030	
8661-OPT-VX3XX	
8661-OPT-V2XXX	
8661-OPT-VXX1X	



Producto	Descripción
8661-P100	
8661-P200	
8661-OPT-VXX2X	
8416-5200-B000S000	Celda de carga en miniatura
RESISTOMAT 2304	Milliohmmeter RESISTOMAT
8431-6100-N-000S000	
8655-5001-V00010	
8655-5002-V00010	
9250-OPT-VX1XXXX	
9250-OPT-VXXX1XX	
9250-OPT-VXXXXX1	
12DKD-1240-01	
8435-5200-N000S000	célula de carga
8526-5200-S000S000	CELDA DE CARGA
8526-6001-NF00S000	célula de carga
8431-6005-N0B0S000	
9311-V2000	
9311-OPT-VXXX3	
99209-609A-0150030	
8432-5050-E000S000	
9243-Z002	
84XX-OPT-XTXXXXXXX	
85XX-OPT-XFXXXXXXX	CAVO EN SALIDA
84XX-OPT-XFXXXXXXX	cable de salida
8661-5010-V0010	
8661-5010-V0110	
8661-5010-V0210	
8661-5001-V0010	
8661-5001-V0110	
8661-5001-V0210	
2304-K002	Cable de medición para Resistomat tipo 2304/05
2304-Z004	Kit de instalación para rack de 19"
2311-V0001	Milliometro Resistomat
8740-5100	