



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

HPI products

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

IrePtcrolealmDliDItd

IrePtc	paotluótun
P1PCPBN	3nterruptor de presi0n
P17PNPHTL2	4ensol de temperatura
E4/LCPP	3nterruptor de proAimidad magn9tico
E4/NHCH/C.15T4	IK563K8
E43/7PCH/2	3nterruptor de presi0n
PHPHPL	El interruptor de presi0n con una membrana de HC aPC bar
MLCLCC/HCC(H	3RTE88XMTD8 2E R3VE) LCCmm HA RK (RI P-CV Lholes
Mí354HC-EíFJ2FP	Transmisor de presi0n
P1CCPPP	3nterruptor de presi0n
old p(nũ E)P1PCPPP, neS p(nũ P1CCPPP	interruptor de presi0n
LFCCCH	Kcoplamiento
L-HHHHF	3nterruptor de vacWo
L-HHH1F	écambiaró
1HHHPP	3nterruptor de presi0n de diafragma
E4 LCH-CCH	lopa de protecci0n
MLCL-C/-CC	3nterruptor de nivel
PHC7CNC	bimetal termostato NC I
MOLPC7P/HCC	3nterruptor de flotador 8áM32K
MV) 684 1CC	Transductor de presi0n electr0nico
-CNHNC-	bimetal termostato FC I
E)MLHH-C-CC	sensor de nivel
H.H.NN.NPH.CHC	Tapa protectora
LHHHHPH	Mresione 4G H(! RD H/- barra de lat0n UO5 P-C Vac
355-CC/-CC	4ensol de nivel
P1CCHPPV3T MmaALCCbar	4ensol de presi0n
P17PNPH éorangeó	M8E4D4TKTD 2E C,L/- 6K8 8EU. EX8D4G3TI#
P1CPNPHTL2L, P1 32 éblueó	El interruptor de presi0n con contactos 4M2T
5K/L6	4olenoide
E4/HCHP	lambiar
E4/H1HHH	3nterruptor de presi0n
8/1PPL.-	3nterruptor de presi0n
M-CCU7/HCC	3nterruptor de nivel
P1UCN1	3nterruptor de presi0n con rosca hembra
PHHHPL	Transmisor de presi0n
M -CCK#/HCC	3nterruptor de nivel lateral
M-CCK#/HCC éP-CVó	3RTE88XMTD8 2E R3VE))KTE8K)

Producto	Descripción
P2 BAN 1006 CL 10 B01N	bomba de engranajes
HCP985074041929	Kit de sellado para P1BAN3025HL20
HCP985074043929	
P3 BAN 1006 CL 10 B01N	Bomba de engranajes giratoria
P3 BAN 1005 CL 10 B01N	Bomba de engranajes giratoria
HCA821491000277	Motor HPI DC original
P1 GEN 2030 HL 20 C0115203022212N/	bomba de engranajes, en sentido horario
M3 BAN 2026 CL 10 B02	motor de engranajes, rotación alterna
114134E	Motor de corriente continua
114134+C (same as 114134E)	Motor de corriente continua
P4CJN3100HJ33C14N	bomba
P1CBN1006CT20C01N135V15	
10988323 (A4006359)	bomba
T101255 A8A	Bobina
P3BAN2008HL10B02	
P2 AAP 2512 HL 20 C03 N	bomba
P1 DCN 2015 XA 40 C03N	bomba
P1AFN2015CL30A01N	bomba
P1BAN3040HA2010HL10B03N	Bomba de engranajes doble en sentido horario
HCP 11430255221	bomba de engranajes
116481	Relais
P1CBN1002CA1001CL20C01N C5075348	bomba
P1BAN3040HJ2010HL13B03N	Bomba de engranajes doble en sentido horario
HCP 24110102221	Bomba de engranajes triple con rotación a la izquierda
P1BAN1002FL20C01N	bomba
K5082983 DI2	Set de escobillas de carbono
Relais 12VDC - 80A	
M1 DBN 2030 CL 30 D01N	Motor
Nr. 114134+C DS2	
A 5071492	Válvula de drenaje accionada mecánicamente
P2 AAN 0100 FL40 C01N	Bomba de engranajes
P1CBN1001CA1001CL20C01	Bomba de engranajes doble, rotación en sentido horario
M3 CBN 3031 HL 40 C04	Motor de engranajes, alterno
P1 BAN 2030 CL 10 B02 N	Bomba de engranajes, rotación en sentido horario
13MPNC125RG09M	bomba de engranajes, bidireccional
HCA 99995091569	
12HK6T3CXXXD100X1N190	Mini unidad 2G
HCU 11034250286	pestaña
P1CBN1001CA1001CL10B01N	Bomba de doble engranaje
P3DBN2006HL10C02N	bomba de engranajes rotatoria
HCA281590504578	Mini unidad 2G
P1BAN3031HA2006HL10B03N	
P1CBN4175HL20C06N	bomba de engranajes
P1BAN3031HA2006HL10B03N Modulaufbau	Construcción del módulo
P1BAN3040HJ13B03N	BOMBA HIDRAULICA

Producto	Descripción
VEI-16-08A-VU-VS-ST-06 (RLV 00930065937)	Bloque de avellanado elevador
RLW 00901393577	Bobina
M3 CBN 3060 HL30 A02N / HCM 21530602222	Motor
113305	Motor de CC BS2
P2 BAN 3040 YD 2015 YL 10 B03 N	Bomba de engranajes doble HPI Gr.2
VNF 24V DC	válvulas
VNO 24 V DC	válvulas
P2CBN3031HA2022HL10 C04 N	
P1 AAN 3060 HA 2018 HL 30A02N	bomba
M3 CBN 3060 HL20 C04N	
BK1 (118066 A)	Motor de corriente continua
E5089405	bomba
P1 CBN 1005 CL 20 C01N	Bomba de engranajes, en sentido horario
E. 506 9810	Kit de sellado
P1CAN2018CL30C02N	bomba de aceite
M1 DBN 2008 CL20 C02N	Motor de engranajes
P1AAK2018CD2512CL30AO1N C5093176	bomba
P2AAN1004FL40A01N (Assembly from HPI parts)	
M3 DBN 2015 HL 10 C02 N	MOTOR HIDRÁULICO 510
M3 CBN 1002 CL 20 C01N	Motor de engranajes alternos
M3AAP2015HL20C03N / C5077070	bomba hidráulica
P2CBN1003CA1003CL20C01	Bomba doble, rotación en sentido antihorario
P1CAN2012HW20C02N004V20	Bomba de engranajes, derecha del reloj
M3AAP3040HL30A19N	motor
K5008900	kit de juntas
P2CBN1003CA1003CL20C01N	Bomba de engranajes doble en sentido horario
P1 BAN 1002 CL 10 B01N / C5074930 / HCP 11410025101	bomba de engranajes
P2 AAN 3040 HL 20 A02V	Bomba de engranajes
P1BAN2006CL10B02N	Bomba de engranajes, mira a la derecha
P1BAN2014BA2010BA2004BL10B02N	bomba de triple engranaje
12502012121	bomba de engranajes doble, en sentido horario
P1 DBN 2006 HL 10 C02	Bomba de engranajes, en sentido horario
19287200800	Bomba engranaje
P2AAN2630YL30A24 V	Bomba de engranajes, derecha del reloj
P1BAN3040HA3060HL10B03N	Bomba de engranajes de 2 vías, derecha
P3BAN2004HL10B02N	bomba alterna
P1CBN3050HL20C04N C5078244	Bomba de engranaje, rotación en el sentido de las agujas del reloj
P1 DCN 2015 XA 40 C03N A5100808, C5076099	Bomba de engranajes
M3 CBN 3025 HL 20 C04N	Motor de engranajes, alterno
M3AAP2015 HL10C03N / C5077058	Motor de engranajes
P1BAN1004CL10B01N / C5074932	Bomba de engranajes, derecha del reloj
P1 BAN 2012 FL 10 B02 N C5081540	Bomba de engranajes, derecha del reloj
C5102793 - P1AAN2018HA2006HL20C02V	Reloj de doble bomba
P2AAN2010HA2010HA1002CL20C02N (25pcs)	

Producto	Descripción
P1BAN3040HA2006CL10B03N	
P1BAN3040HA2012CL10B03N	
P1AAP3080HJ3031HL20A05N	bomba
C5075099 / HCP 31410035141	bomba de engranajes
P2DBN2004HE1001CL40C03	bomba hidráulica/de aceite
P1 BAN 1002 CL 10 B01N / HCP 11410025101	hydraulic pump
P1BAN2014BA2004BL10B02N ()	Bomba
P1ADP3050HL20A05N	BOMBA HIDRÁULICA
C5078368 / P2AAN3100HL30A02N	Bomba de Zahnrad
C5098720	bomba
A.5104999	Bomba de engranajes hidráulica
P1BAN2515HL10B02N	bomba
HCU 12038150309	Ángulo de brida 90° CCS
P1DWN2015CA2012FA2012FL10C02N	Bomba de engranajes de 3 vías, hora a la derecha
E5081873	Válvula alivio de presión
K5072460	Válvula alivio de presión
HCP 12418045221 / P1BAN2518HA2004HL10B02N	Bomba de engranajes de 2 vías, con reloj
P1 BAN 2012 HA 2006 HL 10B02	Bomba de engranajes doble, a la derecha del reloj
P1 BAN 1005 CL 20 C01N	Bomba de engranajes, hora derecha
P2BAN3040HA3040HA3025HA	Bomba de engranajes de 4 velocidades en sentido
M1 CBN 1003 XA 40 C02N	Motor de engranajes en sentido horario
C5075650	Bomba de engranajes, hora derecha
P1CBN1002CL23C01N	
P1DBP2010CL10C07N	Bomba engranaje
DS3-S4/10N-A110K1 110 VAC-50Hz	Válvula de control direccional industrial 4/3 NG6
HCP 24440405222	bomba
C5096347	motor
P1AAN2008UL20A01N C5075490	Bomba de engranajes, derecha del reloj
P1AAN 3050 HL20A02	Bomba de engranajes, derecha del reloj
HCA 99005098192	
C5078699	
HCA689003500003 / 112272	
A.5098192	
P1AAN2018HL20A01	bomba
P5AAN1001CA1001CL20C01N C5095325	Bomba de doble engranaje
RBPTZ20MIM30187	Sello de eje
P1BAN2010HA2010HA 2010HL10B02 N	bomba de aceite
C5085280 (7912)	Motor de engranajes
HCP 12140151509	Bomba de engranajes
HCA 99995091968	Set escobillas de carbón
M5DBP2018HL20C15N	
HCS 22101210201	válvula de placa
P1 DBN 2012 CA 2012 CL 10-C02N	bomba
P2AAN2010HA2010HA1002CL20C02N C5081011	Bomba de engranajes de 3 vías en sentido
HCA985504972099 (K.504 9720)	Kit de juntas de bomba HPI

Producto	Descripción
P2 BAN 2015 HL 20 C02 N	bomba
P1 BAN 1005 FL 10 B01N	Bomba de engranajes en sentido horario
M3 BAN 2522 HL 10 B02N	Motor de engranajes intercambiables
12HK6T3CX40D160X1N250	mini agregado 2G
P1AAN2022HL20C02N	bombas HPI
P1 BAN 2010 CL 10 B02	bomba de engranajes en sentido
HP 11510033224	bomba de engranajes
P/N: HCA501091003007, Type: E.5089418	
P/N: 21130253221, Type: P2AAN3025HL30A02	
P/N: 31420045220, Type: P3BAN2004HL10B02N	bomba alterna
P/N: 12414045321, Type: P1BAN2014BA2004BL10B02N	Bomba de engranajes doble
99999116481	Relais
M3 CBN 1004 CL 20C01 V	Motor de engranajes, Viton alterna
P/N: HCP 26531222222, Type: P2CBN3031HA2022HL10 C04 N	bomba de engranajes
HCP 11130403221	bomba de engranajes
P/N: HCP 29025156221, Type: P2 CJN 2515 HL 33 C05N	Bomba módulo 3 sin brida de montaje
P/N: HCA 99999114134, Type: Nr. 114134+C DS2	Motor de corriente continua
P1 BAN 2022 HL 10 B02 N	bomba de engranajes
TKI02062	
TKI02062	carrete de válvula
P1CJN 2006 HL 33C05N	Módulo 3: Etapa de bombeo
P/N: HCP985074042929, Type: BR3	juego de juntas
C5088488	Bomba de engranajes, en sentido horario
P/N: 11420308101 /HCP P1 BAN 2030 CL 10 B02 N	bomba hidraulica
114133+C DS 1	Motor de corriente continua
C5075490	bomba
p/n:HCP 19030506221 Type: P4CJN3050HJ33C14N	etapa de bombeo
Nr. ARE 14002302500	Motor electrónico
P1 BAN 1005 CL 10 B01 / 11410055100	bomba de engranajes
P1AAN2015UA2008UA2006UL20A08N / HCP 113115083122	
C5098717	
K114595	
C5074802 / P1AAN0050FL20B01N / 11100502401	BOMBA DE ENGRANAJES HIDRÁULICA
109182	
M3 AAP3031 HL30A04 N / 31330313221	motor de engranajes
Seal kit outboard bearing engine BR 3 / 99995081881	juego juntas cojinete delantero motor
Gasket set, HPI BR3 M3 / HCP981507107102	juego de juntas
HCA90100506180	
P1BAN2515HL10B02N / HCP 11450155102	bomba de engranajes
p/n: 30163662	
PIBAN2015HA2008HL10B02N	
K5105016	unidad de bombeo
A5088542 + B / M3 DBN 2008 CL10 C02N	Motor
M5CBN1002CL20C01-(M1)-N	motor de engranajes
P1BAN2515HL10B02V / 11450155103	bomba de engranajes

Producto	Descripción
P1 CEN 2030 HL 20 C02N / 11520302221	bomba de engranajes, en sentido horario
A5092234 / M1 CBN 1003 XA 40 C02N / HCM 11510034921	motorreductor en sentido horario
Gasket Set BR3 / HCP985074041929	Juego de juntas para bomba
P1 BAN 1004 CL 10 B01N / HCP 11410045100	bomba de engranajes
HCA821511133498	motor de corriente continua
C5098015 / P1BAN2030CA1001CL10B02N	
HCA 99999114560	motor de corriente continua
P1 BAN 3031 HL 10 B03 N / HCP 11430315221	bomba de engranajes
HCP 11530802220	bomba de engranajes
P3DBN2006HL10C02N / HCP 31620061221	bomba de engranajes
P1 DBN 2012 CL 10 C02 N / HCP 11620121110	bomba de engranajes
P1 DBN 2006 CL 10 C02 / HCP 11620061190	bomba de engranajes
HPI Gasket Set -for BR2 / HCP 11620039927	juego de juntas
114133	Motor de corriente continua
P1BAN2006HL10B02N / C5075649 / HCP 11420065221	bomba de engranajes
P3BAN2004HL10B02	bomba
HCP 11120082201	bomba de engranajes
P1 BAN 2004 HL 10 B02N / HCP 11420045201	bomba de engranajes
P1 BAN 1003 CL 10 B01N / HCP 11410035101	bomba de engranajes
P1CBN3040HL20C04N / HCP 11530402221	bomba de engranajes
HCM 99995073298	juego de juntas
P1BAN1001CA1001CL	
P1CBN1006CL20C01N / HCP 11510062127	bomba de engranajes
C5074802 / P1AAN0050FL20B01N / HCP 11100502401	bomba de engranajes, en sentido horario
116481 / HCA 99999116481	Relais
C5098026	
D3000-1004CA1004CA1004CA1004CL00A5092144+A (8 pcs)	
115703B	Motor de corriente continua
HCP 12620151191	bomba de doble engranaje
11PH6T2TX40C110X2N250	mini agregado
P1BAN1006CL10 B01N / HKA 00040501784	bomba eléctrica
114133 - K5080015	motor eléctrico
P1 BAN 2518 HL 10 B02N	bomba de engranajes
PGP502A0016CP2D1NE2E2B1B1	bomba de engranajes hidráulica
P1APK2026UAP1100N	bomba
P1CBN1002CA1001CL20C01N / HCP 12502012121	bomba de engranajes doble
P1 BAN 2012 HL 10 B02 N / HCP 11420125220	bomba de engranajes
P1.BAN.1003.VL10.B01	
HCP 21420155220	bomba de engranajes
HCP 11620039927 / K5069810	Kit de juntas HPI
12DS2C4TX10X	bomba eléctrica
P2AAN3025HL30A02	bomba de engranajes
M3 CBN 1006 CL 20 C01N C5075288	motor de engranajes
P1AAN3040HL20A02N	bomba de engranajes
P1AFN2008HL30A01V	

Producto	Descripción
P1CBN3040HL20C04N	Bomba de engranajes, en sentido horario
P1 CBN 2022 HL 20 C02N	
P1 BAN 1003 CL 10 B01N	bomba de engranajes
P2DBN2018CD2018CL10C02V	Bomba de engranajes de 2 vías
HCS 22122022200	Válvula de asiento de 2/2 vías
P1AAN1004CL20C01	
C5072507	Válvula
P1BAN2006HL13B02N	Bomba de engranajes, en sentido horario
K107865	acoplamiento redondo
M3 AAN 3050 HL 20 A02N	motor de engranajes
HCA827000118120 / MG2	motor eléctrico
HCA90020999088	acople
P2DCN2012HL20C02	Bomba en sentido contrario a las agujas del reloj
P2AAN2012HA2008HL30A01	bomba
K5074041	KIT DE SELLADO, SERIE 3, NITRILO P1/P2
P1AAN0050FL20B01N (11100502401)	Bomba de engranajes, rotación en el sentido de las agujas del reloj
HCP 11720154921 / P1 DCN 2015 XA 40 C03N	Bomba de engranajes en sentido horario
9471	CARCASA DE CAMPANA
5260	ACOPLAMIENTO
5255	ACOPLAMIENTO
5250	ACOPLAMIENTO
E5091583	SOPORTE DE BOMBA
HCA 99999118313	Motor de corriente continua
P1AAN2008HA2008HA2004HL30A01	bomba de engranajes
11120262230 - P1 AAN 2026 UL 20 A01N	BOMBA, HIDRÁULICA
P1 BAN 1003 CL 13 B01N	bomba de engranajes
K5074038	KIT DE SELLOS
HCM 31530253321 / M3 CBN 3025 HL 20 C04N / C5078780	motor de engranajes, alterno
P4CJN2015HJ33C05N	bomba hidráulica
P1 BAN 2008 HA 2008 HL 10B02N	
P1 DJL 2022 CL 30 D01N	Bomba de engranajes que gira en sentido horario
HCA 999995091572 / Intermediate piece	
K5089140	Bloque sin válvula para VNF10 (2G)
AD2 118313-A	
AD2	motor de corriente continua
P1AAN2008UL20A01 /C5075490	
N12DS22TRXXX	conjunto de motor de bomba
N03F4L050TX41M161XBXN1900	Paquete de energía
K5088385	Depósito
C5091543 - M3AAP3040HL20A05N (EXO)	motor de engranajes
PICBN1006CL20COI	
P2BAN3040HA2018HL10B03N	Bomba de engranajes de 2 vías en sentido antihorario
P1BAN2006FL10B02N	
HCP 12110105201	

Producto	Descripción
P1BAN2030HV10B02V014V15	Bomba de engranajes
112722-C	
P1 DCN 2015 CL 10C02N	
K. 5070976 / HCM 99995070976	
HCP 31420185121	
PDBN2010CD1001CD1001CL20C02N	
P2GEN2022HA2015HL20C02N	Bomba de engranajes
P1BAN1004CL10B01 pump only	
8582	motor
K5071071	
P2CBN3031HD2022HL10C04N	
P2CBN3100HL20C04	BOMBA
P2CBN3100HL20C04N	
P3BAN1004XA40C02	bomba de engranajes
KS074037	
C5074804 / HCP 11101002401	
C5094706	Bomba de engranajes
K5071067	juego de juntas
P2AAN3020HA2012CA2008CL30A02N / C5102044	bomba
P3BAN2004HL10B02 (C5076750)	
P1CBN1006CW20C01N009V10	bomba
C5076115 / P1 DUJ 2004 CL 40 D02	bomba de engranajes en sentido horario
C5074839 203636769	bomba
C5083100 / M3AAP3060HL30A02N	
K116824	Bobina
200511045	
K113305	motor
80293648 / P2DBN2008CD2008CL10C02V	bomba
M3 CBN 3040 HL 20 C04N	
BS2 113305 24 V DC, 2,2 kW/ K5096189	
P1CBN3080HL20C04V	
C5078247 / P1CBN3080HL20C04N	
100064	FLECHA
C5074930	
TK102062 (1pc)	VÁLVULA
P1 AAN 3040YL 30 A02N (EXO)	
P1DBN3050HL30A02N	
HCP 31120122321	
KS091576	bomba
M3 CBN 1006 CL 20 C01N, C5075288, 230900775	MOTOR HIDRAULICO
P2DBN2008CD2008CL10C02V	bomba hidráulica
P1BAN2015FA1005FL10B02N/ C5103198	bomba
P1 AAN 2015 CL33 A01N / C5092765 / HCP 11120151224	bomba de engranajes
M12F4M13000	motor de elevación
K114560 E	

Producto	Descripción
C5083857	
K5094921	Hydraulic Pump
HCP 31924006573	motor de engranajes
P5AAN1001CA1001CL20C01-1PH-S6(4)	BOMBA
C5077216	motor
3410	
K5071068 (8148)	KIT DE SELLADO, SERIE 2 M3/P3 VITON
C5103219	
C5100502 - M5BAN2010BL20C18N	
C5076754 - P3BAN2012HL10B02N	
HCP 31420125220	
K5069810 (8138)	kit de sellado
C5101746 (7413)	
M3 AAP3050 HL30A04 N	motor hidráulico con brida
C5074801	
K5074038 (8116)	SEALKIT, SERIES 1 P1/P2 VITON
K114785	motor
HCA 99995102525	tanque
2123077755	
P1 BAN 1002 CL 10 B01S / HCP 1141002512S	bomba de engranajes
P3 CBN 3031 HL 20 C04N / HCP 31530312221	bomba de engranajes
Type: P1AAN2012UL20A08N / C5083052	bomba
HCM 31320151190	motor de engranajes
C5076750 (7897) - P3BAN2004HL10B02N	
C5093932	Bomba de engranajes
HCP 12502012121	Bomba de doble engranaje
C5075657	BOMBA ENGRENAGEM
K5098510	MOTOR
K5080015	RELAIS 80A
P1CBN1002CA1001CL20C01N	
C5074908	
C5075055 / P2 CBN 1001 CL 20 C01	
E.5089404	
C5078243	
M3 AAP3031 HL30A04 N / C5092859	Motor de engranaje
N120XX3CX11K211XT1N2000	Hydraulic power unit / pump (from nameplate photo)
K112272	
402.6204.4500 / P1BAN1004CL10B01	